

CONSULTA VEICULAR COMPLETA

DADOS CONSULTADOS

Parâmetro Selecionado PLACA

Dado Consultado AAA1234

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Razão Social CONTRATO PF DE TESTE
 Entidade 1
 Código de Acesso 000011
 CPF do Operador 012.345.XXX-XX

RESULTADO RESUMIDO

Data/Hora da Consulta 31/10/2014 14:07:02
 Código de Resposta 31020702

CONTEÚDOS QUE EXIGEM ATENÇÃO

Legenda: ✔ Normal ✘ Ocorrência

- ✘ SITUAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO
- ✘ SITUAÇÃO DE REMARCAÇÃO DO CHASSI
- ✘ RESTRIÇÕES ADMINISTRATIVAS/FINANCEIRAS/JUDICIAIS
- ✘ OCORRÊNCIA DE ROUBO E FURTO ATIVA
- ✘ HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- ✔ VALIDAÇÃO DO CHASSI
- ✔ PRECIFICADOR REALIZADO
- ✘ INDÍCIO DE SINISTRO
- ✘ OFERTADO EM LEILÃO
- ✘ SCORE DE LEILÃO
- ✘ REMARKETING AUTOMOTIVO
- ✘ GRAVAME SNG
- ✘ INDICATIVO DE RECALL

GRUPO DADOS CADASTRAIS

DECODIFICADOR DE CHASSI

9 B G T B O 8 B 0 X B 3 1 6 6 5 5

VALIDAÇÃO

Descrição MARCA/MODELO/ANO IDENTIFICADOS
 Dígito Verificador - Posição 9 NÃO AVALIADO
 Idade Circulação (anos) 15

Chassi Tratado 9BGTB08BOXB316655
 Nº Serial - Posição 12 em diante NÃO AVALIADO
 Serial do Chassi - Vidro XB316655

DECODIFICAÇÃO

Procedência NACIONAL
 País BRASIL
 Categoria AUTOMOVEL
 Modelo FIESTA 1.6 FLEX
 Carroceria HATCH
 Motorização 1.6
 UF de 1º Emplacamento SP

Região MERCOSUL
 Local de Fabricação CAMACARI / BA
 Marca FORD
 Ano de Fabricação 2009
 Versão 1.6 FLEX
 Combustível FLEX

PRECIFICADOR - FIPE

Código	Marca	Modelo/Versão	Combustível	Valor Médio
003286-7	FORD	FIESTA 1.6 8V FLEX/CLASS 1.6 8V FLEX 5P	GASOLINA	R\$ 21.282,00

PRECIFICADOR - MOLICAR

Código	Marca	Modelo/Versão	Combustível	Valor Médio
01607268-6	FORD	FIESTA FLEX / 1.6 8V FLEX ETA./GAS. 4P	-	R\$ 20.200,00

CARACTERÍSTICAS

Placa	AAA1234	Município	VITORIA	UF	ES
Chassi	9BGTB08BOXB316655	Renavam	80000071512	Tipo de Chassi	REMARKADO
Situação do Veículo	BAIXADO	Tipo do Veículo	AUTOMOVEL	Espécie do Veículo	MISTO
Marca/Modelo	GM/ASTRA GLS	Ano de Fabricação	1999	Ano/Modelo	1999
Combustível	GASOLINA	Cor	AZUL	Procedência	NACIONAL
Potência (cv)	111	Cilindradas (cc)	2000	Tipo de Montagem	COMPLETA
Tipo de Carroceria	NAO APLICAVEL	Nº de Eixos	*	Última Atualização	16/08/2013
Tipo Doc Faturado	JURIDICA	Identificação do Faturado	00.000.000/0001-00	UF do Faturado	SP

AGREGADOS

Nº Chassi 9BGTB08BOXB316655
 Nº Motor NK0003495
 Nº Câmbio B0XB316655
 Nº Eixo Traseiro B31665

Nº Carroceria 316655
 Nº Terceiro Eixo NK000

CAPACIDADE

Capacidade de Passageiros 5
 Capacidade de Carga 12,0
 Peso Bruto Total (PBT) 1,51
 Cap Máxima de Tração (CMT) 10,0

GRUPO RESTRIÇÕES E IMPEDIMENTOS

RESTRIÇÕES ADMINISTRATIVAS/FINANCEIRAS/JUDICIAIS

Descrição ALIENACAO FIDUCIARIA

OCORRÊNCIA DE ROUBO E FURTO ATIVA

Descrição VEICULO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

Ocorrência [1]

Categoria	DECLARACAO	Tipo	ROUBADO	Data	30/06/1999
Órgão de Segurança	191	Ano	1999	Nº B.O	4634
Local	7107 SAO PAULO/SP	Alarme	*		

Ocorrência [2]

Categoria	RECUPERACAO	Tipo	*	Data	26/04/2004
Órgão de Segurança	2306	Ano	2004	Nº B.O	94
Local	7107 SAO PAULO/SP	Alarme	*		

Ocorrência [3]

Categoria	DEVOLUCAO	Tipo	ROUBADO	Data	30/06/1999
Órgão de Segurança	2306	Ano	2004	Nº B.O	94
Local	7107 SAO PAULO/SP	Alarme	*		

INDÍCIO DE SINISTRO

Descrição SIM-REVENDA-VEIC-SINISTRADO-PR

ATENÇÃO!!!!!!

INDÍCIO DE SINISTRO retorna a possibilidade do veículo ter sido objeto de análise de indenização, ocasionada por acidente de pequena ou média monta por seguradoras. Caso retorne SIM, é necessário uma análise mais rigorosa dos dados do veículo. Mesmo assim, ainda que utilizando os melhores recursos tecnológicos e processos operacionais, nos eximimos de qualquer responsabilidade pela eventual NÃO INCLUSÃO desta informação em algum veículo, em razão de atraso ou falta do encaminhamento dos dados.

SCORE DO LEILÃO

Itens	Indicadores	Descrição
Score	3	MÉDICOS DANOS
Aceitação por Seguradora	69%	PROBABILIDADE ENTRE 0% A 100% DO VEÍCULO SER SEGURADO PELAS PRINCIPAIS SEGURADORAS DO PAÍS.
% Tabela FIPE	90%	PERCENTUAL DA TABELA FIPE QUE PODERÁ SER APLICADO PELA SEGURADORA PARA AVALIAR O VEÍCULO EM NOVO SEGURO.
Vistoria Especial?	MAIOR PROBABILIDADE	INDICA EXIGÊNCIA DE VISTORIA ESPECIAL POR PARTE DA SEGURADORA PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO.

DEFINIÇÃO: os indicadores acima tem por base estudos estatísticos de milhares de leilões analisados e contratação de seguros por diversas seguradoras

OFERTADO EM LEILÃO

Quantidade de Registro(s) de Ofertado em Leilão: 1

AVISO IMPORTANTE!!!!!!

As informações de Ofertado em Leilão são compostas de registros provenientes de diversos Leiloeiros. Caso o veículo consultado tenha sido objeto de leilão e não conste na base de dados consultada ou apresente dados e/ou características incorretas: ou o leiloeiro não cadastrou em seu sistema ou inseriu com dados incorretos; ou existe uma determinação judicial que impede a sua divulgação; ou ao contrário das demais informações veiculares, a base de leilão não é administrada ou gerenciada por órgãos públicos e sim por particulares, especializadas na captação e divulgação dessas informações, cabendo-lhes a total responsabilidade pela veracidade e atualização dos registros contidos em suas bases de dados.

OFERTA [1]

Leiloeiro	JOAO DA SILVA LEILAO	Id Leilão	55/7
Id Veículo	344	Data do Leilão	21/11/2001
Pátio	PRINCIPAL	Lote	074
Comitente Vendedor	BANCO FINANCEIRA		
Placa	AAA1234	Chassi	98GTB08B0XB326166
Condição Geral	BATIDO	Situação do Chassi	NORMAL
Modelo	ASTRA GLS	Categoria	AUTOMOVEL
Ano de Fabricação	1999	Ano Modelo	1999
Nº Motor	NK0003495	Nº Câmbio	DB
Nº Eixo Traseiro	*	Qde de Eixos	*
		Renavam	*
		Marca	CHEVROLET
		Cor	AZUL
		Combustível	GASOLINA
		Nº Carroceria	*

REMARKETING AUTOMOTIVO

Quantidade de Registro(s) de Ofertado em Leilão: 1

AVISO IMPORTANTE!!!!!!

O Remarketing Automotivo é uma modalidade de venda que recoloca no mercado automóveis, utilitários, motos e caminhões. Geralmente são veículos oriundos de bancos, financeiras, locadoras, empresas privadas, montadoras e concessionárias. A venda por intermédio de Remarketing automotivo oferece os bens a varejistas, revendedores ou diretamente para o consumidor final. Os veículos ofertados passam antes por vistoria visual, mecânica, higienização e regularização dos documentos, atestando a condição de circulação do veículo.

OFERTA [1]

Organizador	MANHEIM	Data do Evento	23/08/2016
Placa	AAA1234	Item	51
Vendedor	PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	Condição Veículo	EM CIRCULAÇÃO
Chassi	8BCND5FMFGS12907	Renavam	54545333434
Marca	I/CITROEN	Modelo	C4L A THP TEND
Ano Modelo	2015	Categoria	AU - SEDAN MEDIO
Combustível	GASOLINA	Nº Motor	10FJBZ2095969
Nº Carroceria	54354435543	Nº Câmbio	8877877676
		Nº Eixo Traseiro	*

REGISTRO FOTOGRÁFICO





🚗 CHECK LIST DO VEÍCULO

Data Inspeção	22/08/2016	Motor	FUNCIONANDO	Porta Malas	NORMAL
Frente	NORMAL	Frente Direita	NORMAL	Frente Esquerda	NORMAL
Porta Frente Direita	NORMAL	Porta Frente Esq	NORMAL	Porta Traseira Dir	NORMAL
Porta Traseira Esq	DANIFICADO	Traseira Direita	RISCOS	Traseira Esquerda	DANIFICADO
Lado Direito	RISCOS	Lado Esquerdo	NORMAL	Pneu Frente Dir	NORMAL
Pneu Frente Esq	NORMAL	Pneu Traseira Dir	NORMAL	Traseira	DANIFICADO
Caçamba	*	Bancos Dianteiros	*	Bancos Traseiros	*
Ferro Teto	*	Teto	*	Carenagem Diant	*
Carenagem Direita	*	Carenagem Esq	*	Tanque Comb	*
Obs	- KM 42086				

🚗 GRAVAME SNG

Ocorrência [1]

Status	ARRENDAMENTO MERCANTIL INCLUIDO PELA FINANCEIRA		CNPJ do Agente Financeiro	00.000.000/0001-00
Chassi SNG	9BFZE12PX68716677		UF do Gravame	ES
Financeira	SULAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S A		UF da Placa	ES
Data da Inclusão	05/05/2009			
Placa	AAA1234			

🚗 INDICATIVO DE RECALL

Descrição	VEICULO ENCONTRADO COM RECALL						
Chassi	9BFZE12PX68716677	Marca	TOYOTA	Modelo	COROLLA	Ano Fab/Modelo	2009/2009
Ocorrência [1]	Data Motivo						
	31/10/2016 SISTEMA DE AIRBAG						
Risco	O DEFLAGRADOR ESTA SUSCETIVEL A ROMPER-SE INADEQUADAMENTE, EM CASO DE COLISAO DO VEICULO, O QUE PODE PROVOCARA DISPERSAO DE FRAGMENTOS DE METAL DA CARCACA DO DEFLAGRADOR, JUNTAMENTE COM A BOLSA, E CAUSAR LESOES FISICAS GRAVES, OU ATE MESMO FATAIS, AO PASSAGEIRO DIANTEIRO E AOS DEMAIS OCUPANTES DO VEICULO.						
Detalhe	AVISO DE RISCO CAMPANHA DE CHAMAMENTO PREVENTIVA VEICULOS TOYOTA, MODELO COROLLA, TODAS AS VERSOES (AIRBAG DIANTEIRO DO PASSAGEIRO) MODELO: COROLLA - DATA DE FABRICACAO: 24/10/2007 A 23/12/2009 - CHASSIS ENVOLVIDOS - CODIGO ALFANUMERICO/ULTIMOS 8 DIGITOS DO CHASSI: 9RBA42E*/95000530- 95000540						



As informações fornecidas através do banco de dados são oriundas de diversas instituições públicas, autárquicas ou privadas, responsáveis pelos atos de registro dos veículos; pelo lançamento e arrecadação dos impostos, taxas e multas de trânsito; pelas ocorrências de acidentes, roubos e furtos; pelo pagamento das indenizações de perda total das seguradoras; pelas ofertas e arremates em leilões; pelas diferentes restrições administrativas, tributárias e judiciais; pelos gravames; enfim, um conjunto de dados que, por sua diversidade e complexidade, podem conter omissões e erros e cujos "links" podem estar "fora do ar" no momento da consulta, não sendo tais falhas motivo para ensejar qualquer reparação por parte da CONTRATADA. Estas informações, de uso exclusivo da CONTRATANTE, são protegidas por sigilo contratual e sua utilização para finalidade diversa da contratada, por outras pessoas ou empresas, caracteriza ilícito civil tornando a prova impréstatível para o processo.

